

LAUDO DE VISTORIA – C.E.I. URSINHOS CARINHOSOS

Vistoria executada no imóvel locado para funcionamento do C.E.I. Ursinhos Carinhosos	
Endereço:	Rua Arminda Rangel, nº 278, Bairro Jacilândia, Unaí-MG
Proprietário:	Rodrigo Lima de Moura
Locado a:	Secretária Municipal de Educação

O presente “Laudo de vistoria” foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, datado de: 05/05/2025 para todos os fins e efeitos de direito.

1. OBJETIVOS DA VISTORIA TÉCNICA

O objetivo da vistoria é registrar as condições que o imóvel alugado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ se encontra, com relatório fotográfico e informações sobre avarias e reparos necessários para entrega do mesmo.







Atenciosamente,

Unai-MG, 06 de maio de 2025.

Alice Fernandes Rocha
Engenheira Civil – CREA-MG 399.184